ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-M13

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА, 5 В, 10 В

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 1 МПа до 100 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-M15

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА, 5 В, 10 В

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 1 МПа до 100 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-M16

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА, 5 В, 10 В

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 250 кПа до 25 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-M19

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА, 5 В, 10 В

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 10 кПа до 100 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-M32

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА, 5 В, 10 В

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 10 кПа до 10 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-T19

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА, 5 В, 10 В

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 10 кПа до 10 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-F50

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 35 кПа до 10 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-D19

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА, 5 В, 10 В

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 35 кПа до 2,5 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-P01

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 10 кПа до 100 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-P02

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 10 кПа до 10 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-P04

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: : 1.5 мА

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 10 кПа до 3 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ PS-P10

ИЗМЕРЕНИЕ избыточного, абсолютного и мановакуумметричес-кого давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L сред

НАПРЯЖЕНИЕ питания: 1.5 мА

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 35 кПа до 2,5 МПа

КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,2%

ДИАПАЗОН температуры рабочих сред: -40...125С